

17.
FOTÓDOKUMENTÁCIÓ
az
ORSZÁGHÁZ
1055 BUDAPEST, KOSSUTH LAJOS TÉR 1-3. SZ. ALATTI
(HRSZ: 24894)
DELEGÁCIÓS TEREM FELÚJÍTÁSA
ÉPÍTÉSI ÉS ÖRÖKSÉGVÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSI TERV
tervezési munkáihoz



A Delegációs terem észak-keleti oldala




A Delegációs terem észak-keleti oldala




A Delegációs terem északi oldala



A Delegációs terem déli oldala



A Delegációs terem melletti iroda előtere (déli oldal)





A Delegációs terem melletti iroda mellékhelyiségei (északi oldal)



A Delegációs terem melletti iroda előtere (északi oldal)



A Delegációs terem karszata (tolmácsfülke)



A Delegációs terem karzatának mennyezete



A Delegációs terem karzati vizesblokkja (eredeti formában megőrzött fülke)



A Delegációs terem karzati lelátó alépítménye




Alagsori légkamra és padlástéri légkezelő, épített légsatorna

TERVEZÉSSSEL ÉRINTETT
TETŐSZAKASZ



TERVEZÉSSSEL ÉRINTETT
TETŐSZAKASZ



Tervezéssel érintett tető




Tető feletti kiszellőző



A Delegációs terem alatti előcsarnok



A Delegációs terem K 01 ablaka



A Delegációs terem mennyezet részlete



A Delegációs terem csillárja, falikarja